

U.O.C. Ortopedia e Traumatologia
Direttore: Dott. Gualtierio Cipparrone

Alla C.A. Dott. A. Grano

SEDE

oggetto: Relazione Tecnica assegnazione punteggi mepa rdo n.2490159

In relazione alla procedura negoziata telematica (MePa) N.2490159 per la fornitura in somministrazione per anni due di sistemi di immobilizzazione leggera per arti, per l'U.O.C di Ortopedia e Traumatologia dell'A.O. di Cosenza, si specificano in tabella i punteggi assegnati in relazione al capitolato tecnico.

	Caratteristiche tecniche, ecc (Materie) max 25	Caratteristiche tecniche, ecc (Funzionalità e maneggevolezza) max 15	Caratteristiche tecniche, ecc (Traspirabilità) max 5	Caratteristiche tecniche, ecc (Prova pratica) max 17	Documentazione ecc max 3	confezionamento ecc. max 2	Assistenza ecc. max 3	TOT.
Artsanity srl	15	15	2	10	3	2	3	50
Gioia Hospital	25	10	3	0	3	2	3	46
Mondomed Italia	25	15	3	16	3	2	3	67

La determinazione del punteggio totale di ogni ditta partecipante trova le seguenti motivazioni tecniche.

Per quanto attiene al materiale identificato nel capitolato con i rispettivi bio-similari si attribuisce un punteggio minore alla ditta Artsanity srl, per la minore resistenza ai fluidi e la difficoltà di essere modellato al taglio per la presenza all'interno del tessuto di lamina metallica di supporto e per la non completa radiotrasparenza valutata mediante amplioscopio.


Per quanto attiene alla funzionalità e maneggevolezza i prodotti della ditta Gioia Hospital risultano meno funzionali a causa della loro necessità di essere modellati mediante impiego di riscaldatore.

Per la traspirabilità i punteggi assegnati risultano quasi sovrapponibili al materiale poroso della ditta Mondomed Italia e Gioia Hospital si contrappone materiale tessile forato della ditta Artsanity srl.

Per quanto riguarda la prova pratica si segnala che la ditta Gioia Hospital non risulta valutabile per la mancanza di campionatura consegnataci. Per la ditta Mondomed Italia si rileva nella campionatura la presenza di benda elastica di fissaggio esterna per come richiesto nelle caratteristiche tecniche minime. Per la ditta Artsanity srl si rileva la presenza di maglia tubolare imbottita non idonea a fissaggio esterno bensì alla copertura della cute dell'arto presedente all'immobilizzazione.

Per quando riguarda il confezionamento, documentazione e assistenza si ritiene dover assegnare lo stesso punteggio.

Cosenza 02.03.2020

Dr. Felice Cavelli


Dr. Francesco Martire
