

ISTITUTO "COSTANTE GRIS"
31021 - MOGLIANO VENETO (TV)

D E C R E T O

DEL SEGRETARIO DIRETTORE

Il Segretario Direttore Dott. Giorgio Pavan, in attuazione del Decreto del Commissario Straordinario Regionale n. 155 del 29/09/2020, ha adottato in data odierna il presente decreto, avente ad oggetto

O G G E T T O

**CONSUNTIVO INTERVENTO URGENTE SU
ASCENSORI**

**CENTRO SERVIZI
VIA TOMMASINI 10-12**

DITTA: RIAM ASCENSORI S.R.L.

DECRETO N° 127

del 22/04/2025

**Visto
per l'impegno di spesa
IL CAPO UFFICIO RAGIONERIA
ED AMMINISTRAZIONE**

Visto

IL SEGRETARIO DIRETTORE

PREMESSO

- che all'Istituto Costante Gris I.P.A.B. vi sono 9 impianti elevatori attivi la cui manutenzione, regolata dalla vigente normativa in materia, è attualmente affidata alla Ditta "RIAM Ascensori SRL" (P.IVA: 00269940235), con sede legale e amministrativa a Verona in via della Scienza n° 23;
- che a seguito delle manutenzioni programmate e di chiamate con urgenza da parte dell'Ente, la suddetta ditta è intervenuta, come da contratto, per sistemare e ripristinare la funzionalità degli ascensori come riportato sui verbali di intervento inoltrati.

CONSIDERATO che la Ditta suindicata è già incaricata per gli interventi programmati di manutenzione ordinaria degli impianti elevatori dell'Istituto e dunque a conoscenza della situazione complessiva degli stessi.

VISTA la necessità di garantire agli utenti che usufruiscono degli ascensori, la sicurezza, la pulizia e l'efficienza del funzionamento degli impianti e di tutte le apparecchiature presenti all'interno di detti impianti.

VISTO il consuntivo di spesa per un totale di € 1.035,00 oltre IVA 22% di € 227,70 per complessivi € 1.262,70, di seguito specificato:

INTERVENTO		IMPIANTO N°	DESCRIZIONE
116069	12/03/2025	32224	Eseguito visita di manutenzione semestrale. Riscontrato usura guarnizione pattino (arcata contrappeso e guide contrappeso): sostituito 2 pz; L'impianto rimane in funzione.
116070	12/03/2025	32252	Eseguito visita di manutenzione semestrale. Riscontrato usura guarnizione pattino (arcata contrappeso e guide contrappeso): sostituito 4 pz; L'impianto rimane in funzione.
117167	21/03/2025	13422	A seguito precedente intervento, per funzionamento anomalo, siamo intervenuti sull'impianto. Si riporta di seguito quanto occorso/riscontrato durante l'intervento: Eseguite attività di diagnosi per la ricerca ed individuazione del guasto. Riscontrato anomalia contatto ausiliario teleruttore (quadro di manovra): sostituito 1 pz; Eseguito prove di funzionamento con esito positivo. L'impianto rimane in funzione.

RITENUTO di procedere tramite affidamento diretto art. 50 comma 1 lettera b) del D.Lgs. n. 36/2023, per un valore di € 1.035,00 oltre IVA 22% di € 227,70 per complessivi € 1.262,70, alla ditta "RIAM Ascensori SRL" di Verona (VR).

DATO ATTO che, secondo ex art. 49 comma 6 del D.Lgs. n. 36/2023 essendo l'importo dell'affidamento inferiore a € 5.000,00, non è necessario il ricorso a piattaforme di negoziazione telematica.

RITENUTO di imputare la somma relativa agli interventi in oggetto per un importo di € 1.035,00 oltre IVA 22% di € 227,70 per complessivi € 1.262,70 sul conto di costo n. 40010565 "Altre Manutenzioni" del bilancio 2025.

PRESO ATTO della regolarità dell'istruttoria e della legittimità degli atti.

Il presente decreto è stato pubblicato per estratto all'Albo dell'Istituto

il 22 APR. 2025



IL FUNZIONARIO INCARICATO
