

abc




**SPECIFICHE SALUTE E SICUREZZA
ATTIVITÀ DI SERVIZIO NOLEGGIO A CALDO
AUTOGRU**

STATO DOCUMENTO:
1A EMISSIONE

DATA EMISSIONE:
05/09/2017

PAGINA 1 DI 11

SPECIFICHE SALUTE E SICUREZZA

	Responsabilità	Firma	Data
Elaborazione	Unità richiedente		6/9/17
	RSPP		6/9/17
Approvazione	Datore di lavoro ABC NAPOLI		8/9/17

Dati Identificativi del Fornitore

Denominazione sociale/Lavoratore Autonomo	
Riferimento contratto n.	
Datore di Lavoro	
Responsabile Servizio Prevenzione e protezione	

ò La valutazione dei rischi da interferenza è stata condivisa con il fornitore e da questi accettata e non sono stati individuati ulteriori rischi interferenziali da eliminare né ulteriori misure da adottare.

ò La valutazione dei rischi da interferenza è stata condivisa con il fornitore e sono stati individuati ulteriori rischi interferenziali da eliminare e/o ulteriori misure da adottare. Il documento è quindi redatto in revisione 2.

Data _____

Firma del fornitore per presa visione ed accettazione _____

0. INTRODUZIONE

Il presente documento contiene l'informativa sui rischi presenti sul luogo di lavoro di ABC Napoli, presso cui saranno svolte le attività oggetto della fornitura, e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate da ABC Napoli (SEZIONE 1).

Qualora siano state individuate interferenze contiene la valutazione dei rischi derivanti dalle interferenze individuate e l'indicazione delle relative misure di prevenzione e protezione definite per la relativa gestione (SEZIONE 2 – DUVRI).

Tale documento è parte integrante del contratto e sarà condiviso con l'impresa aggiudicataria, ed eventualmente integrato/modificato, in sede di sottoscrizione del contratto.

1. SEZIONE 1 – RISCHIO PRESENTI SUI LUOGHI DI LAVORO ABC NAPOLI**1.1 Dati Identificativi della Fornitura****1.1.1 Figure Di Riferimento**

Datore di Lavoro	Ing. Alfredo Pennarola
Unità Responsabile del Contratto	Ing. Sergio Tuccillo
Responsabile Servizio Prevenzione e protezione	Ing. Vincenzo D'Onofrio

1.1.2 Siti di esecuzione delle attività

Campo pozzi A.I.R. (Lufrano e Vallicchio)
Campo pozzi Cancellò

1.1.3 Attività da Svolgere

Noleggio a caldo gru.

Descrizione Attività	Unità coinvolte
Noleggio a caldo gru	DT/AC/AE/EP – Per la parte elettromeccanica DT/AC/AE/AD – Per la parte idraulica

1.2 Informativa sui rischi presenti e sulle misure di prevenzione e protezione e di emergenza adottate

L'informazione sui rischi specifici presenti sui luoghi di svolgimento delle attività, di cui ai paragrafi precedenti, e sulle misure adottate da ABC Napoli per la gestione degli stessi, ai sensi dell'art.26 del D. Lgs. 81/08 e ss.mm.ii., sono riportate nella tabella 1.

1.3 Valutazione dei rischi da interferenza e relative Misure Individuate

Per le attività oggetto della fornitura:

☐ Non sono state individuate interferenze

☒ Sono state individuate interferenze. La valutazione dei rischi derivanti dalle interferenze e le relative misure di prevenzione e protezione da adottare/adottate sono riportate nella SEZIONE 2 – DUVRI rev. 1

Tabella 1: Rischii specifici presenti nei luoghi di lavoro di ABC Napoli presso cui svolgere l’attività/ servizio oggetto della fornitura

CAMPO POZZI ACERRA E AFRAGOLA

ATTIVITA'	VALUTAZIONI RISCHI INTERFERENZE		MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE DA ADOTTARE/ADOPTATE
	POSSIBILE RISCHIO DA INTERFERENZE	EVENTO/DANNO	
TUTTE LE AREE DEL SITO	POSSIBILE PRESENZA DI ALTRI PERSONALE DI ALTRI FORNITORI/APPALTATORI NEGLI SPAZI DI LAVORO	NON ADEGUATO COORDINAMENTO CON ALTRE AZIENDE OPERANTI PRESSO I LUOGHI DI LAVORO DELL'AZIENDA	VIENE REDATTO IL DUVRI/PSC PER L'INDIVIDUAZIONE, VALUTAZIONE E GESTIONE DEI RISCHI DA INTERFERENZE. I FORNITORI COMUNICANO PRIMA DELL'INIZIO DEI LAVORI I RISCHI CHE INTRODUCONO NELL'AMBIENTE DI LAVORO ABC NAPOLI IN RELAZIONE ALLA LORO ATTIVITÀ, AFFINCHÉ SIA COORDINATA CON QUELLA DI ABC NAPOLI E DI ALTRI FORNITORI EVENTUALMENTE PRESENTI. SONO PREVISTE RIUNIONI DI COOPERAZIONE E COORDINAMENTO PRIMA DELL'INIZIO ATTIVITÀ E IN CORSO CONTRATTO
	EMERGENZA GENERICA	ESPOSIZIONE CONSEGUENZE DELLA SPECIFICA EMERGENZA IN CORSO	VIENE EFFETTUATA LA VERIFICA PERIODICA DELL'EFFICIENZA DELLE VIE DI FUGA, DELL'ILLUMINAZIONE DI EMERGENZA E DEI DISPOSITIVI ANTINCENDIO. SONO STATE DEFINITE PROCEDURE PER LA GESTIONE DELL'EMERGENZA E DELL'EVACUAZIONE. SONO STATI INDIVIDUATI E FORMATI, IN NUMERO ADEGUATO, ADDETTI ALL'EMERGENZA E PREVENZIONE INCENDI E PRIMO SOCCORSO. SONO STATE DEFINITE REGOLE DI COMPORTAMENTO DA FAR RISPETTARE AGLI OPERATORI DI DITTE ESTERNE E OSPITI/TERZI PRESENTI SUI SITI ABC NAPOLI. TALI REGOLE E LE INFORMAZIONI PER L'EMERGENZA SONO FORNITE AI FORNITORI MEDIANTE ESTRATTO INFORMATIVO IN SEDE DI SOTTOSCRIZIONE CONTRATTO, AGLI OSPITI/TERZI MEDIANTE INFORMATIVA CONSEGNATA ALL'ACCESSO PRESSO I SITI. ESISTE ADEGUATA CARTELLONISTICA DI EMERGENZA, DI DIVIETO E PRESCRIZIONE.
	PERICOLO DI CADUTA TERRICCIO E PIETRE	PRESENZA DI INGOMBRI CHE RENDONO DIFFICOLTOSA LA VIABILITÀ	ESISTE SEGNALETICA DI PERICOLO.
	POSSIBILE PRESENZA DI VEICOLI IN CIRCOLAZIONE	INVESTIMENTO O URTO DA PARTE DI VEICOLI IN CIRCOLAZIONE	SONO STATE DEFINITE REGOLE DI CIRCOLAZIONE. ESISTE ADEGUATA SEGNALETICA.
	PRESENZA DI SCALE CON GRADINI SDRUCCIOLEVOLI ED IRREGOLARI, CON PARAPETTO DI PROTEZIONE E CORRIMANO SU UN SOLO LATO	INCIAMPO E CADUTA; SCIVOLAMENTO	ESISTE SEGNALETICA DI PERICOLO

abc

SPECIFICHE SALUTE E SICUREZZA ATTIVITÀ DI SERVIZIO
NOLEGGIO A CALDO AUTOGRUSTATO DOCUMENTO: 1A EMISS.
DATA EMISSIONE: 05/09/2017

PAGINA 6 DI 11

FATTORI DI RISCHIO SPECIFICI CAMERE DI MANOVRA	PRESENZA DI INFRASTRUTTURE CON SPINGOLI VIVI O ALTRI INGOMBRI (APPARECCHIATURE, ETC)	URTÌ DEL CAPO O ALTRE PARTI DEL CORPO CONTRO OGGETTI SPORGENTI; INCIAMPO E CADUTA A LIVELLO	E' STATA FORNITA INFORMAZIONE AI LAVORATORI DI MANTENERE FUORI DAI PERCORSI DI TRANSITO ATTREZZATURE CON PARTI SPORGENTI E/O SPINGOLI VIVI E DI PRESTARE ATTENZIONE NEI MOVIMENTI. ESISTE SEGNALETICA DI PERICOLO E DI USO DEI DPI PREVISTI. USO VIETATO AI NON ADDETTI
	ASSENZA DI ILLUMINAZIONE ARTIFICIALE	IMPOSSIBILITÀ E/O DIFFICOLTÀ DI SVOLGIMENTO DELLE LAVORAZIONI GESTIONE DELL'EMERGENZA DIFFICOLTOSA	E' PRESENTE ADEGUATA SEGNALETICA DI OBBLIGO DI USO DI LAMPADE A MANO.
	ACCESSI A PIANI DIVERSI DAL PIANO STRADALE	SCIVOLAMENTI; CADUTA DALL'ALTO	ESISTE SEGNALETICA DI DIVIETO DI ACCESSO AI NON ADDETTI.
	SCALE DI ACCESSO CON GRADINI SCIVOLOSI E/O IRREGOLARI	POSSIBILE ESPOSIZIONE A RISCHIO ELETTRICO	L'IMPIANTO ELETTRICO DI DISTRIBUZIONE È CONFORME AI REQUISITI DI LEGGE ED È MANTENUTO IN EFFICIENZA. IL PERSONALE ADDETTO È ADEGUATAMENTE FORMATO. ESISTE SEGNALETICA DI PERICOLO E DIVIETO IN PROSSIMITÀ DEI QUADRI ELETTRICI. ESISTE DIVIETO DI EFFETTUARE INTERVENTI NON AUTORIZZATI SULL'IMPIANTO ELETTRICO E DI MANOMETTERE LE MISURE DI SICUREZZA PRESENTI. ESISTE OBBLIGO DI USO DPI PREVISTI.
	SPAZI DI LAVORO INSUFFICIENTI	DIFFICOLTÀ NELLO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITÀ CON MAGGIORE PROBABILITÀ DI URTI CON IL CAPO O ALTRI PARTI DEL CORPO E CADUTA A LIVELLO	E' STATA FORNITA INFORMAZIONE AI LAVORATORI DI PRESTARE ATTENZIONE NEI MOVIMENTI. ESISTE SEGNALETICA DI PERICOLO E DI USO DEI DPI PREVISTI.
FATTORI DI RISCHIO SPECIFICI AVAMPOZZO TIPO	POSSIBILE PRESENZA DI MATERIALE INGOMBRANTE SUL PAVIMENTO E NELLE ZONE DI TRANSITO	INCIAMPO E CADUTA A LIVELLO	E' STATA FORNITA INFORMAZIONE AI LAVORATORI AFFINCHÈ I LUOGHI DI LAVORO E DI PASSAGGIO SIANO MANTENUTI SGOMBRI DA MATERIALI E/O ATTREZZATURE (IN CASO DI ACCUMULI TEMPORANEI OCCORRE SEGNALARE IL PERICOLO) E DI PRESTARE ATTENZIONE NEI MOVIMENTI.
	ACCESSO A QUOTE DIVERSE DAL PIANO STRADALE	CADUTA DALL'ALTO	E' STATA FORNITA INFORMAZIONE AI LAVORATORI DI PRESTARE ATTENZIONE NEI MOVIMENTI. ESISTE SEGNALETICA DI PERICOLO E DI USO DEI DPI PREVISTI.
	SPAZI DI LAVORO SCIVOLOSI PER PRESENZA DI UMIDITÀ	SCIVOLAMENTI E CADUTE A LIVELLO	L'IMPIANTO ELETTRICO DI DISTRIBUZIONE È CONFORME AI REQUISITI DI LEGGE ED È MANTENUTO IN EFFICIENZA. IL PERSONALE ADDETTO È ADEGUATAMENTE FORMATO. ESISTE SEGNALETICA DI PERICOLO E DIVIETO IN PROSSIMITÀ DEI QUADRI ELETTRICI. ESISTE DIVIETO DI EFFETTUARE INTERVENTI NON AUTORIZZATI SULL'IMPIANTO ELETTRICO E DI MANOMETTERE LE MISURE DI SICUREZZA PRESENTI. ESISTE OBBLIGO DI USO DPI PREVISTI.
	PRESENZA DI QUADRI E IMPIANTI ELETTRICI DI BASSA/MEDIA TENSIONE	POSSIBILE ESPOSIZIONE A RISCHIO ELETTRICO	E' STATA FORNITA INFORMAZIONE AI LAVORATORI DI PRESTARE ATTENZIONE NEI MOVIMENTI. ESISTE SEGNALETICA DI PERICOLO E DI USO DEI DPI PREVISTI.

		CAPO O ALTRI PARTI DEL CORPO E CADUTA A LIVELLO	
FATTORI DI RISCHIO CABINA POZZO TIPO	SPAZI DI LAVORO INSUFFICIENTI	DIFFICOLTÀ NELLO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITÀ CON MAGGIORE PROBABILITÀ DI URTI CON IL CAPO O ALTRI PARTI DEL CORPO E CADUTA A LIVELLO	E' STATA FORNITA INFORMAZIONE AI LAVORATORI DI PRESTARE ATTENZIONE NEI MOVIMENTI. ESISTE SEGNALETICA DI PERICOLO E DI USO DEI DPI PREVISTI.
	PRESENZA DI QUADRI E IMPIANTI ELETTRICI DI BASSA/MEDIA TENSIONE	POSSIBILE ESPOSIZIONE A RISCHIO ELETTRICO	L'IMPIANTO ELETTRICO DI DISTRIBUZIONE È CONFORME AI REQUISITI DI LEGGE ED È MANTENUTO IN EFFICIENZA. IL PERSONALE ADDETTO È ADEGUATAMENTE FORMATO. ESISTE SEGNALETICA DI PERICOLO E DIVIETO IN PROSSIMITÀ DEI QUADRI ELETTRICI. ESISTE DIVIETO DI EFFETTUARE INTERVENTI NON AUTORIZZATI SULL'IMPIANTO ELETTRICO E DI MANOMETTERE LE MISURE DI SICUREZZA PRESENTI. ESISTE OBBLIGO DI USO DPI PREVISTI.

SEDE DI SAN FELICE A CANCELLO

ATTIVITA'	VALUTAZIONI RISCHI INTERFERENZE		MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE DA ADOTTARE/ADOPTATE
	POSSIBILE RISCHIO DA INTERFERENZE	EVENTO/DANNO	
TUTTE LE AREE DEL SITO	POSSIBILE PRESENZA DI PERSONALE DI ALTRI FORNITORI/APPALTATORI NEGLI SPAZI DI LAVORO	NON ADEGUATO COORDINAMENTO CON ALTRE AZIENDE OPERANTI PRESSO I LUOGHI DI LAVORO DELL'AZIENDA	VIENE REDATTO IL DUVRI/PSC PER L'INDIVIDUAZIONE, VALUTAZIONE E GESTIONE DEI RISCHI DA INTERFERENZE. I FORNITORI COMUNICANO PRIMA DELL'INIZIO DEI LAVORI I RISCHI CHE INTRODUCONO NELL'AMBIENTE DI LAVORO ABC NAPOLI IN RELAZIONE ALLA LORO ATTIVITÀ, AFFINCHÉ SIA COORDINATA CON QUELLA DI ABC NAPOLI E DI ALTRI FORNITORI EVENTUALMENTE PRESENTI. SONO PREVISTE RIUNIONI DI COOPERAZIONE E COORDINAMENTO PRIMA DELL'INIZIO ATTIVITÀ E IN CORSO CONTRATTO
	EMERGENZA GENERICA	ESPOSIZIONE CONSEGUENZE DELLA SPECIFICA EMERGENZA IN CORSO	VIENE EFFETTUATA LA VERIFICA PERIODICA DELL'EFFICIENZA DELLE VIE DI FUGA, DELL'ILLUMINAZIONE DI EMERGENZA E DEI DISPOSITIVI ANTINCENDIO. SONO STATE DEFINITE PROCEDURE PER LA GESTIONE DELL'EMERGENZA E DELL'EVACUAZIONE. SONO STATI INDIVIDUATI E FORMATI, IN NUMERO ADEGUATO, ADDETTI ALL'EMERGENZA E PREVENZIONE INCENDI E PRIMO SOCCORSO. SONO STATE DEFINITE REGOLE DI COMPORTAMENTO DA FAR RISPETTARE AGLI OPERATORI DI DITTE ESTERNE E OSPITI/TERZI PRESENTI SUI SITI ABC NAPOLI. TALI REGOLE E LE INFORMAZIONI PER L'EMERGENZA SONO FORNITE AI FORNITORI MEDIANTE ESTRATTO INFORMATIVO IN SEDE DI SOTTOSCRIZIONE CONTRATTO, AGLI OSPITI/TERZI MEDIANTE INFORMATIVA CONSEGNATA ALL'ACCESSO PRESSO I SITI. ESISTE ADEGUATA CARTELLONISTICA DI EMERGENZA, DI DIVIETO E PRESCRIZIONE.
FATTORI DI RISCHIO SPECIFICI AREE ESTERNE	PRESENZA DI STRADA CON CIGLIO SENZA PROTEZIONE, FORTE PENDENZA E CURVA PERICOLOSA CON SCARSA VISIBILITÀ	VIABILITÀ PERICOLOSA	SONO STATE DEFINITE REGOLE DI CIRCOLAZIONE. ESISTE ADEGUATA SEGNALETICA.

abc

SPECIFICHE SALUTE E SICUREZZA ATTIVITÀ DI SERVIZIO
NOLEGGIO A CALDO AUTOGRUSTATO DOCUMENTO: 1A EMISS.
DATA EMISSIONE: 05/09/2017

PAGINA 8 DI 11

	PERICOLO DI CADUTA TERRICCIO E PIETRE	PRESENZA DI INGOMBRI CHE RENDONO DIFFICOLTOSA LA VIABILITÀ	ESISTE SEGNALETICA DI PERICOLO.
	POSSIBILE PRESENZA DI VEICOLI IN CIRCOLAZIONE	INVESTIMENTO O URTO DA PARTE DI VEICOLI IN CIRCOLAZIONE	SONO STATE DEFINITE REGOLE DI CIRCOLAZIONE. ESISTE ADEGUATA SEGNALETICA.
	PRESENZA DI SCALE CON GRADINI SDRUCCIOLEVOLI ED IRREGOLARI, CON PARAPETTO DI PROTEZIONE E CORRIMANO SU UN SOLO LATO	INCIAMPO E CADUTA; SCIVOLAMENTO	ESISTE SEGNALETICA DI PERICOLO
	PRESENZA DI INFRASTRUTTURE CON SPIGOLI VIVI O ALTRI INGOMBRI (APPARECCHIATURE, ETC)	URTI DEL CAPO O ALTRE PARTI DEL CORPO CONTRO OGGETTI SPORGENTI; INCIAMPO E CADUTA A LIVELLO	E' STATA FORNITA INFORMAZIONE AI LAVORATORI DI MANTENERE FUORI DAI PERCORSI DI TRANSITO ATTREZZATURE CON PARTI SPORGENTI E/O SPIGOLI VIVI E DI PRESTARE ATTENZIONE NEI MOVIMENTI. ESISTE SEGNALETICA DI PERICOLO E DI USO DEI DPI PREVISTI. USO VIETATO AI NON ADDETTI
FATTORI DI RISCHIO SPECIFICI CAMERE DI MANOVRA	ASSENZA DI ILLUMINAZIONE ARTIFICIALE	IMPOSSIBILITÀ E/O DIFFICOLTÀ DI SVOLGIMENTO DELLE LAVORAZIONI GESTIONE DELL'EMERGENZA DIFFICOLTOSA	E' PRESENTE ADEGUATA SEGNALETICA DI OBBLIGO DI USO DI LAMPADE A MANO.
	ACCESSI A PIANI DIVERSI DAL PIANO STRADALE	SCIVOLAMENTI; CADUTA DALL'ALTO	ESISTE SEGNALETICA DI DIVIETO DI ACCESSO AI NON ADDETTI.
	SCALE DI ACCESSO CON GRADINI SCIVOLOSI E/O IRREGOLARI	POSSIBILE ESPOSIZIONE A RISCHIO ELETTRICO	L'IMPIANTO ELETTRICO DI DISTRIBUZIONE È CONFORME AI REQUISITI DI LEGGE ED È MANTENUTO IN EFFICIENZA. IL PERSONALE ADDETTO È ADEGUATAMENTE FORMATO. ESISTE SEGNALETICA DI PERICOLO E DIVIETO IN PROSSIMITÀ DEI QUADRI ELETTRICI. ESISTE DIVIETO DI EFFETTUARE INTERVENTI NON AUTORIZZATI SULL'IMPIANTO ELETTRICO E DI MANOMETERE LE MISURE DI SICUREZZA PRESENTI. ESISTE OBBLIGO DI USO DPI PREVISTI.
	SPAZI DI LAVORO INSUFFICIENTI	DIFFICOLTÀ NELLO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITÀ CON MAGGIORE PROBABILITÀ DI URTI CON IL CAPO O ALTRI PARTI DEL CORPO O CADUTA A LIVELLO	E' STATA FORNITA INFORMAZIONE AI LAVORATORI DI PRESTARE ATTENZIONE NEI MOVIMENTI. ESISTE SEGNALETICA DI PERICOLO E DI USO DEI DPI PREVISTI.
	POSSIBILE PRESENZA DI MATERIALE INGOMBRANTE SUL PAVIMENTO E NELLE ZONE DI TRANSITO	INCIAMPO E CADUTA A LIVELLO	E' STATA FORNITA INFORMAZIONE AI LAVORATORI AFFINCHÈ I LUOGHI DI LAVORO E DI PASSAGGIO SIANO MANTENUTI SGOMBRI DA MATERIALI E/O ATTREZZATURE (IN CASO DI ACCUMULI TEMPORANEI OCCORRE SEGNALARE IL PERICOLO) E DI PRESTARE ATTENZIONE NEI MOVIMENTI.
	ACCESSO A QUOTE DIVERSE DAL PIANO STRADALE	CADUTA DALL'ALTO	E' STATA FORNITA INFORMAZIONE AI LAVORATORI DI PRESTARE ATTENZIONE NEI MOVIMENTI. ESISTE SEGNALETICA DI PERICOLO E DI USO DEI DPI PREVISTI.

SPECIFICI AVAMPOZZO TIPO	SPAZI DI LAVORO SCIVOLOSI PER PRESENZA DI UMIDITÀ	SCIVOLAMENTI E CADUTE A LIVELLO	
FATTORI DI RISCHIO CABINA POZZO TIPO	PRESENZA DI QUADRI E IMPIANTI ELETTRICI DI BASSA/MEDIA TENSIONE	POSSIBILE ESPOSIZIONE A RISCHIO ELETTRICO	L'IMPIANTO ELETTRICO DI DISTRIBUZIONE È CONFORME AI REQUISITI DI LEGGE ED È MANTENUTO IN EFFICIENZA. IL PERSONALE ADDETTO È ADEGUATAMENTE FORMATO. ESISTE SEGNALETICA DI PERICOLO E DIVIETO IN PROSSIMITÀ DEI QUADRI ELETTRICI. ESISTE DIVIETO DI EFFETTUARE INTERVENTI NON AUTORIZZATI SULL'IMPIANTO ELETTRICO E DI MANOMETTERE LE MISURE DI SICUREZZA PRESENTI. ESISTE OBBLIGO DI USO DPI PREVISTI.
	SPAZI DI LAVORO INSUFFICIENTI E CON SCARSA VISIBILITÀ	DIFFICOLTÀ NELLO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITÀ CON MAGGIORE PROBABILITÀ DI URTI CON IL CAPO O ALTRI PARTI DEL CORPO E CADUTA A LIVELLO	E' STATA FORNITA INFORMAZIONE AI LAVORATORI DI PRESTARE ATTENZIONE NEI MOVIMENTI. ESISTE SEGNALETICA DI PERICOLO E DI USO DEI DPI PREVISTI.
	SPAZI DI LAVORO INSUFFICIENTI	DIFFICOLTÀ NELLO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITÀ CON MAGGIORE PROBABILITÀ DI URTI CON IL CAPO O ALTRI PARTI DEL CORPO E CADUTA A LIVELLO	E' STATA FORNITA INFORMAZIONE AI LAVORATORI DI PRESTARE ATTENZIONE NEI MOVIMENTI. ESISTE SEGNALETICA DI PERICOLO E DI USO DEI DPI PREVISTI.
	PRESENZA DI QUADRI E IMPIANTI ELETTRICI DI BASSA/MEDIA TENSIONE	POSSIBILE ESPOSIZIONE A RISCHIO ELETTRICO	L'IMPIANTO ELETTRICO DI DISTRIBUZIONE È CONFORME AI REQUISITI DI LEGGE ED È MANTENUTO IN EFFICIENZA. IL PERSONALE ADDETTO È ADEGUATAMENTE FORMATO. ESISTE SEGNALETICA DI PERICOLO E DIVIETO IN PROSSIMITÀ DEI QUADRI ELETTRICI. ESISTE DIVIETO DI EFFETTUARE INTERVENTI NON AUTORIZZATI SULL'IMPIANTO ELETTRICO E DI MANOMETTERE LE MISURE DI SICUREZZA PRESENTI. ESISTE OBBLIGO DI USO DPI PREVISTI.

SEZIONE 2 – VALUTAZIONE RISCHI DA INTERFERENZA – DUVRI REV 1**2.1 COSTI DELLA SICUREZZA RELATIVI AI RISCHI DA INTERFERENZA**

La valutazione dei rischi da interferenza effettuata e la definizione delle relative misure da adottare:

Ø non ha comportato l'individuazione di costi per la sicurezza specifici per l'attuazione, da parte dell'aggiudicatario, delle misure di prevenzione e protezione individuate. L'importo dei costi della sicurezza da interferenza è pari a zero.

x ha comportato l'individuazione di costi per la sicurezza specifici per l'attuazione, da parte dell'aggiudicatario, delle misure di prevenzione e protezione individuate. L'importo dei costi della sicurezza da interferenza è pari a € 800,00 (OTTOCENTO/00), il cui dettaglio è specificato nella tabella 2.

Tabella2: Valutazione rischi da interferenze presenti nei luoghi di lavoro di ABC Napoli presso cui svolgere l'attività/servizio oggetto della fornitura

ANALISI RISCHI DA INTERFERENZE									
ATTIVITA'	PERICOLO DA INTERFERENZA	VALUTAZIONE RISCHI O DA INTERFERENZA	MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE ADOTTATE	MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE DA ADOTTARE	ATTUAZIONE		IMPORTO EVENTUALI COSTI	VERIFICA	
					RESPONSABILITA'	TEMPI		RESPONSABILITÀ	TEMPI
Fornitura di nolo a caldo di autogru	Possibile presenza di personale di altri fornitori/appaltatori negli spazi di lavoro ovvero di altre attività lavorative aziendali in essere.	Non adeguato coordinamento con altre aziende operanti presso i luoghi di lavoro dell'azienda.	Viene redatto il DUVRL per l'individuazione, valutazione e gestione dei rischi da interferenze. I fornitori comunicano prima dell'inizio dei lavori i rischi che introducono nell'ambiente di lavoro ABC in relazione alla loro attività, affinché sia coordinata con quella di ABC e di altri fornitori eventualmente presenti. Sono previste riunioni di cooperazione e coordinamento prima dell'inizio attività e in corso contratto	Eseguire riunioni di coordinamento in occasione delle forniture. Informare il personale delle misure di sicurezza definite in sede di riunione di coordinamento e cooperazione.	ABC	Durata Contratto	€ 80,00	ABC	Durata Contratto

Nota 1: importo presunto stimato pari a 80,00 euro si riferisce al costo orario (80,00 euro / persona).

“Altre eventuali misure di sicurezza saranno definite in sede di riunione di coordinamento e cooperazione con l'appaltatore e l'esecutore.